
P = 100 %
P = 90 %
P = 80 %
P = 70 %
P = 60 %
P = 50 %
P = 40 %
P = 30 %
P = 20 %
P = 10 %
P = 1 %
h [m]
Q [l/min]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900